

絞丸太 (しぼりまるた)




天然出絞丸太 (てんねんでしぼりまるた)



天然絞丸太 (てんねんしぼりまるた)



人造変絞丸太 (じんぞうへんしぼりまるた)



人造絞丸太 (じんぞうしぼりまるた)



人造絞丸太 (じんぞうしぼりまるた)

磨丸太・錆丸太・霧除丸太・杉面皮柱 (みがきまるた・さひまるた・きりよけまるた・すぎめんかわはしら)



北山磨丸太 (きたやまみがきまるた)



吉野磨丸太 (よしのみがきまるた)



檜錆丸太 (ひのきさびまるた)



霧除丸太 (きりよけまるた)



杉面皮柱 (すぎめんかわはしら)

垂木 (たるき)



北山磨 (きたやまみがき)



吉野磨 (よしのみがき)



吉野鏝 (よしのさび)



山花林 (やまかりん)



エゴ (えご)



香節 (こうぶし)

変木 (へんぼく)

檜 (むろ) しゃれ

山花林中曲り (やまかりんなかまがり)

しゃれ木 (しゃれもく)

山花林磨 (やまかりんみがき)
山花林磨 (やまかりんみがき)

楓 (かえで) (通称もみじ)

梅 (うめ)



変木 (へんぼく)



コガ丸太 (こがまるた)



雑木花変木 (ぞうきはなへんぼく)



ツツジ磨 (つつじみがき)



香節丸太 (こうぶしまるた)



楓天然肌 (かえで [通称もみじ] てんねんはだ)



椿丸太 (つばきまるた)



室 (むろ)

変木 (へんぼく)



椎丸太 (しいまるた)



山花林磨丸太 (やまかりんみがきまるた)



檜しやれ (ひのきしやれ)



西京赤松天然 (さいきょうあかまつてんねん)



ムク天然丸太 (むくてんねんまるた)



本档錆丸太 (ほんあてさびまるた)



檜出節丸太 (ひのきでぶしまるた)



槇出節丸太 (まきでぶしまるた)